

Geplantes Verfahren (Pilotanlage)

Schritt 1
Ungelöstes P im
Faulschlamm
löslich machen

Schritt 2
Abtrennen der
Feststoffe

Schritt 3
Fällen des
gelösten P

